



Vitória da Conquista, 10 de Abril de 2023.

OF. nº 08/2023/VISA

A Sua Senhoria
Dr. George Elias Gonçalves Pereira
Promotor de Justiça
Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA)
IDEA nº 644.9.436156/2022

Senhor Promotor,

Em resposta ao OF nº 84/2023/8ª informamos que foi realizada uma inspeção técnica por parte da Vigilância Sanitária de Vitória da Conquista na Associação da Central de Abastecimento de Vitória da Conquista na Avenida Juracy Guimarães, ACATACE – CEASA no dia 07 de fevereiro de 2023.

Primeiramente é importante destacar que no local são comercializados, em sua extensa maioria, produtos hortifrutigranjeiros e alguns poucos estabelecimentos de serviços de alimentação – lanchonetes. Cabe destacar que essas atividades são classificadas pela ANVISA através da IN 66/2020 como Risco II que são atividades de baixo risco sanitário segundo a RDC ANVISA 153/2017.

Sobre as frutas e verduras comercializadas no local é importante salientar que, devido a suas características intrínsecas, o acondicionamento destes alimentos traz pouco impacto com relação ao risco de transmissão de DTA(s) uma vez que os produtos possuem proteção natural por meio das suas cascas e são habitualmente inspecionados e higienizados após sua aquisição pelo consumidor final. Essas características associadas à não observação de nenhum tipo de manipulação de frutas e verduras comercializadas no local, reduzem em grande significância o impacto à saúde pública gerado pelas não conformidades encontradas.

Isso não significa dizer, entretanto, que os comerciantes estão isentos de cumprir com as normas sanitárias, ou ainda que não haja risco sanitário, mas sim que o risco é consideravelmente menor se comparado ao comércio de outros tipos de alimentos.

No local foram observadas as seguintes não conformidades:

- 1- Piso de revestimento inadequado que dificulta a limpeza – rugoso;
- 2- Parte do piso em terra batida com propagação de partículas de poeira ao ambiente;
- 3- Barracas improvisadas fora do galpão;
- 4- Grande acúmulo de sujidades em todo o ambiente incluindo grande acúmulo de poeira e teias de aranha;
- 5- Grande acúmulo de materiais inservíveis ou em desuso;
- 6- Presença de fiação exposta;



- 7- Divisórias e paredes de matérias com difícil higienização: não são lisas, impermeáveis ou laváveis;
- 8- Ausência de recipientes para abrigo temporário de resíduos;
- 9- Presença de frutas e verduras estragadas espalhadas pelos corredores;
- 10- Presença de partes de estrutura em péssimo estado de conservação (ferrugem, desgaste, dentre outros);

Na oportunidade viemos informar que a ACATACE – Ceasa já se encontra com projeto arquitetônico aprovado pela Vigilância Sanitária, o mesmo deverá se adequar a sua estrutura seguindo o projeto aprovado.

Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,


Maico Marques Vieira
Coordenador da Visa/Ambiental

Maico Marques Vieira
Coordenador da Vigilância Sanitária
Matrícula nº 24438-6